
Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-001
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440189, 5929817
Brusthöhen-Ø	62 cm	Stammumfang	195 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Kirschpflaume		
Baummikrohabitate			
Höhlen	Einzelne Halbhöhlen durch Verwachsungen am Stamm		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-002
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440209, 5929819
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)	Rk-Nest		
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-003
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440201, 5929820
Brusthöhen-Ø	<30 cm	Stammumfang	<94 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	4 Bäume		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-004
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440225, 5929831
Brusthöhen-Ø	~50 cm	Stammumfang	~157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-005
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440223, 5929845
Brusthöhen-Ø	27 cm	Stammumfang	85 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-006
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440217, 5929860
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Leichter Moosbewuchs		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Partiell Moosbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			


Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-007
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440212, 5929878
Brusthöhen-Ø	47 cm	Stammumfang	148 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-008
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440176, 5929910
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	cf Esskastanie		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-009
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440214, 5929924
Brusthöhen-Ø	~55 cm	Stammumfang	~173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-010
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440210, 5929928
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Kleine Aushöhlung am Haupttrieb unter der Krone		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Partiell Moosbewuchs		

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-011
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440162, 5929954
Brusthöhen-Ø	67 cm	Stammumfang	210 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Gekappter Haupttrieb, Ausprägung ähnlich Kopfweide		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			


Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-012
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440161, 5929962
Brusthöhen-Ø	2x35 cm	Stammumfang	2x110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Silberweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen	Kleine Aushöhlung am unteren Stamm		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-013
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440160, 5929967
Brusthöhen-Ø	2x45 cm	Stammumfang	2x141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Silberweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-014
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440202, 5929978
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-015
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440209, 5929981
Brusthöhen-Ø	~80 cm	Stammumfang	~251 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-016
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440197, 5930028
Brusthöhen-Ø	33 cm	Stammumfang	104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-017
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440157, 5930039
Brusthöhen-Ø	33 cm	Stammumfang	104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-018
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440201, 5930040
Brusthöhen-Ø	~80 cm	Stammumfang	~251 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-019
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440163, 5930044
Brusthöhen-Ø	~70 cm	Stammumfang	~220 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-020
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440184, 5930048
Brusthöhen-Ø	32 cm	Stammumfang	101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-021
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440184, 5930050
Brusthöhen-Ø	~45 cm	Stammumfang	~141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	01	Nummer	01-022
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440207, 5930060
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	3 Stück, linear ausgeprägt		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	02	Nummer	02-001
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440270, 5929824
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Spechthöhle		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation

Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	02	Nummer	02-002
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440269, 5929833
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Kleine Aushöhlung		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	02	Nummer	02-003
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440264, 5929873
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Mulmhöhle ohne Bodenkontakt (Hohlraum aufwärts offen, hohe Eignung für Fledermäuse)		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	02	Nummer	02-004
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440262, 5929883
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	02	Nummer	02-005
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440261, 5929902
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Halbhöhle, bodenwärts weitgehend offen		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-001
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440215, 5929934
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-002
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440222, 5929935
Brusthöhen-Ø	72 cm	Stammumfang	226 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-003
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440233, 5929937
Brusthöhen-Ø	64 cm	Stammumfang	201 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-004
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440241, 5929938
Brusthöhen-Ø	61 cm	Stammumfang	192 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Vertikalriss (lang, am Haupttrieb ab ca. 4,5 m Höhe, auf Rückseite)		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-005
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440300, 5929947
Brusthöhen-Ø	45 cm	Stammumfang	141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-006
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440213, 5929947
Brusthöhen-Ø	66 cm	Stammumfang	207 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-007
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440231, 5929947
Brusthöhen-Ø	56 cm	Stammumfang	176 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-008
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440309, 5929948
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-009
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440238, 5929950
Brusthöhen-Ø	68 cm	Stammumfang	214 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Ausfaulung hinter Stammabbruch / altem Pflegeschnitt		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Div. Rindenabplatzungen		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-010
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440248, 5929951
Brusthöhen-Ø	64 cm	Stammumfang	201 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Aushöhlung hinter Pflegeschnitt		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Vertikalriss (lang, ab Wurzel aufwärts)		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-011
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440298, 5929956
Brusthöhen-Ø	52 cm	Stammumfang	163 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-012
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440307, 5929958
Brusthöhen-Ø	39 cm	Stammumfang	123 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Stammverletzung Trieb Ost		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	03	Nummer	03-013
Baumart	Linde	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440293, 5929974
Brusthöhen-Ø	~45 cm	Stammumfang	~141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-001
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440319, 5929971
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Astabbruch untere Krone		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-002
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440251, 5929982
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-003
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440241, 5929983
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-004
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440277, 5929983
Brusthöhen-Ø	~40 cm	Stammumfang	~126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-005
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440286, 5929986
Brusthöhen-Ø	~45 cm	Stammumfang	~141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-006
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440294, 5929987
Brusthöhen-Ø	~50 cm	Stammumfang	~157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-007
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440281, 5929989
Brusthöhen-Ø	~70 cm	Stammumfang	~220 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Flechten		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-008
Baumart	Eiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440237, 5929995
Brusthöhen-Ø	50 cm	Stammumfang	157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-009
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440304, 5929996
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Höhlung hinter Pflegeschnitt		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Flechten		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-010
Baumart	Linde	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440237, 5930001
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-011
Baumart	Platane	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440249, 5930002
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-012
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440304, 5930004
Brusthöhen-Ø	1x25 cm, 1x22 cm, 1x20 cm	Stammumfang	1x79 cm, 1x69 cm, 1x63 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Halbhöhle		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Abplatzung am mittleren Stamm		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-013
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440235, 5930011
Brusthöhen-Ø	1x34 cm, 1x32 cm	Stammumfang	1x107 cm, 1x101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-014
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440314, 5930011
Brusthöhen-Ø	32 cm	Stammumfang	101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-015
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440302, 5930017
Brusthöhen-Ø	39 cm	Stammumfang	123 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-016
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440232, 5930021
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Kirschpflaume		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-017
Baumart	Platane	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440240, 5930046
Brusthöhen-Ø	>32 cm	Stammumfang	>101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-018
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440237, 5930059
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-019
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440307, 5930061
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-020
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440228, 5930062
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Trotz Nähe zum Bauwerk geschützt (Garage)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-021
Baumart	Linde	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440238, 5930066
Brusthöhen-Ø	~60 cm	Stammumfang	~188 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-022
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440283, 5930067
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	04	Nummer	04-023
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440293, 5930068
Brusthöhen-Ø	42 cm	Stammumfang	132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Flechten		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	05	Nummer	05-001
Baumart	Robinie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440362, 5930015
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	05	Nummer	05-002
Baumart	Robinie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440354, 5930018
Brusthöhen-Ø	>40 cm	Stammumfang	>126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	05	Nummer	05-003
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440362, 5930020
Brusthöhen-Ø	1x20 cm, 2x30 cm	Stammumfang	1x63 cm, 2x94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	05	Nummer	05-004
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440329, 5930022
Brusthöhen-Ø	37 cm	Stammumfang	116 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Wächst antlg. in Sichtschutzzaun		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	05	Nummer	05-005
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440350, 5930044
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	cf Esskastanie		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	06	Nummer	06-001
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440345, 5929963
Brusthöhen-Ø	69 cm	Stammumfang	217 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	06	Nummer	06-002
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440354, 5929965
Brusthöhen-Ø	58 cm	Stammumfang	182 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Halbhöhle hinter Pflegeschnitt (nicht tief)		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	06	Nummer	06-003
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440363, 5929965
Brusthöhen-Ø	53 cm	Stammumfang	167 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	06	Nummer	06-004
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440373, 5929967
Brusthöhen-Ø	57 cm	Stammumfang	179 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	06	Nummer	06-005
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440392, 5929969
Brusthöhen-Ø	57 cm	Stammumfang	179 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Ausfaulung hinter Astabbruch		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	06	Nummer	06-006
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440423, 5929974
Brusthöhen-Ø	22 cm	Stammumfang	69 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Abgeplatzte Rinde		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	06	Nummer	06-007
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440439, 5929976
Brusthöhen-Ø	30 cm	Stammumfang	94 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Abgeplatzte Rinde		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-001
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440400, 5929823
Brusthöhen-Ø	1x~35 cm, 1x~30 cm	Stammumfang	1x~110 cm, 1x~94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-002
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440373, 5929823
Brusthöhen-Ø	>34 cm	Stammumfang	>107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Mauerwerk		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-003
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440384, 5929826
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Mb/Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-004
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440329, 5929828
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-005
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440397, 5929828
Brusthöhen-Ø	2x>35 cm	Stammumfang	2x>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			


Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-006
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440373, 5929828
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-007
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440412, 5929833
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Abgestorben		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Ohne erkennbaren Austrieb		
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-008
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440408, 5929835
Brusthöhen-Ø	>33 cm	Stammumfang	>104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-009
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440400, 5929836
Brusthöhen-Ø	>33 cm	Stammumfang	>104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-010
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440399, 5929836
Brusthöhen-Ø	7x<30 cm	Stammumfang	7x<94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-011
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440416, 5929837
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-012
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440371, 5929843
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-013
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440407, 5929844
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung	cf Salweide, kleinster Stamm abgestorben, am Wurzelfuß zudem Spitzahorn mit StU 71 cm		
Baummikrohabitate			
Höhlen	Div. Höhlungen		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Massive Stammverletzungen		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-014
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440415, 5929844
Brusthöhen-Ø	2x<33 cm	Stammumfang	2x~104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-015
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440415, 5929847
Brusthöhen-Ø	1x10 cm, 2x15 cm, 1x22 cm	Stammumfang	1x31 cm, 2x47 cm, 1x69cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Geschützt da mind. 1 Stamm > 40 cm StD		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-016
Baumart	Weide	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440412, 5929847
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	cf Salweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-017
Baumart	Weide	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440360, 5929847
Brusthöhen-Ø	~110 cm	Stammumfang	~346 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	cf Silberweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-018
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440370, 5929848
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Mauerwerk		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-019
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440415, 5929848
Brusthöhen-Ø	2x~30 cm	Stammumfang	2x~94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-020
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440345, 5929849
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-021
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440374, 5929850
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Silberweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-022
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440338, 5929854
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Trauerweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-023
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440382, 5929855
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Vogelkirsche		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-024
Baumart	Pappel	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440339, 5929861
Brusthöhen-Ø	1x70 cm, 1x40 cm	Stammumfang	1x220 cm, 1x126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Zaun		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-025
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440339, 5929863
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Zaun		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-026
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440416, 5929864
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Vorgelagert kleine Roteiche		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-027
Baumart	Esche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440414, 5929865
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-028
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440340, 5929866
Brusthöhen-Ø	1x45 cm, 1x28 cm	Stammumfang	1x141 cm, 1x88 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-029
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440415, 5929866
Brusthöhen-Ø	2x30 cm	Stammumfang	2x94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-030
Baumart	Roteiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440355, 5929867
Brusthöhen-Ø	2x24 cm	Stammumfang	2x75 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-031
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440359, 5929867
Brusthöhen-Ø	39 cm	Stammumfang	123 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-032
Baumart	Erle	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440368, 5929867
Brusthöhen-Ø	>32 cm	Stammumfang	>101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-033
Baumart	Esche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440364, 5929869
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-034
Baumart	Esche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440414, 5929869
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-035
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440393, 5929870
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Kopfweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-036
Baumart	Weide	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440396, 5929870
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Kopfweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-037
Baumart	Weide	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440398, 5929870
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Kopfweide, treibt nach oben aus		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Hauptstamm mehr als antlg. morsch		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-038
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440385, 5929881
Brusthöhen-Ø	2x52 cm	Stammumfang	2x163 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Astabbrüche etc. am Stamm ergänzen		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-039
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440414, 5929882
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Moosbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-040
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440416, 5929888
Brusthöhen-Ø	1x35 cm, 1x30 cm	Stammumfang	1x110 cm, 1x94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Flechten		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-041
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440388, 5929889
Brusthöhen-Ø	32 cm	Stammumfang	101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Pflaume		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-042
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440393, 5929890
Brusthöhen-Ø	45 cm	Stammumfang	141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Halbhöhlen durch Verwachsungen des unteren Haupttriebs		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-043
Baumart	Linde	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440376, 5929892
Brusthöhen-Ø	100 cm	Stammumfang	314 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Auf unter 2 m Höhe gekappt, vital austreibend		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	07	Nummer	07-044
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440379, 5929892
Brusthöhen-Ø	1x70 cm, 1x50 cm	Stammumfang	1x220 cm, 1x157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Silberweide		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	08	Nummer	08-001
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440463, 5930006
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Am Haupttrieb hochlaufende Verwachsung, ca. 3,5 m Länge		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-001
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440771, 5930052
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-002
Baumart	Schwedische Mehlbeere	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440506, 5930056
Brusthöhen-Ø	<20 cm	Stammumfang	<63 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rt-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-003
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440702, 5930060
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-004
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440691, 5930061
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rt-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-005
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440681, 5930063
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-006
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440672, 5930063
Brusthöhen-Ø	37 cm	Stammumfang	116 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-007
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440654, 5930066
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-008
Baumart	Schwedische Mehlbeere	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440594, 5930067
Brusthöhen-Ø	20 cm	Stammumfang	63 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-009
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440701, 5930078
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-010
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440706, 5930079
Brusthöhen-Ø	1x30 cm, 1x20 cm	Stammumfang	1x94 cm, 1x63 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-011
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440734, 5930085
Brusthöhen-Ø	37 cm	Stammumfang	116 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-012
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440633, 5930098
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Mauerwerk		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Starkastabbruch, ausgefranst ohne erkennbare Ausfaulung		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	09	Nummer	09-013
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440630, 5930100
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Mauerwerk		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	10	Nummer	10-001
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440344, 5929779
Brusthöhen-Ø	75 cm	Stammumfang	236 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	10	Nummer	10-002
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440389, 5929790
Brusthöhen-Ø	~40 cm	Stammumfang	~126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	10	Nummer	10-003
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440428, 5929795
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nebst Birke		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	10	Nummer	10-004
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440496, 5929805
Brusthöhen-Ø	30 cm	Stammumfang	94 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Höhlung hinter Schnittkante		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	10	Nummer	10-005
Baumart	Eiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440492, 5929812
Brusthöhen-Ø	~50 cm	Stammumfang	~157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-001
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440864, 5929958
Brusthöhen-Ø	~55 cm	Stammumfang	~173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)	Rk/Mb-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-002
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440857, 5929964
Brusthöhen-Ø	45 cm	Stammumfang	141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-003
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440850, 5929973
Brusthöhen-Ø	~45 cm	Stammumfang	~141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-004
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440918, 5929994
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Unmittelbare Nähe zu Gebäude (daher kein Schutz)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-005
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440905, 5929996
Brusthöhen-Ø	41 cm	Stammumfang	129 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Unmittelbare Nähe zu Gebäude (daher kein Schutz)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-006
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440882, 5929998
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Unmittelbare Nähe zu Gebäude (daher kein Schutz)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-007
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440875, 5929998
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Unmittelbare Nähe zu Gebäude (daher kein Schutz)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-008
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440915, 5930000
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-009
Baumart	Schwedische Mehlbeere	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440911, 5930001
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-010
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440995, 5930002
Brusthöhen-Ø	42 cm	Stammumfang	132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-011
Baumart	Schwedische Mehlbeere	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440881, 5930004
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-012
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440996, 5930006
Brusthöhen-Ø	1x34 cm, 1x<30 cm	Stammumfang	1x107 cm, 1x<94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Trotz Nähe zum Bauwerk geschützt (Garage); größerer Stamm gekippt, aber vital		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-013
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440862, 5930007
Brusthöhen-Ø	2x45 cm, 1x35 cm	Stammumfang	2x141 cm, 1x110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Verwachsen mit Zaun		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	An mehreren Stellen abstehende Rinde; Verwachsung mit Zaun		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-014
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440996, 5930010
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Trotz Nähe zum Bauwerk geschützt (Garage)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-015
Baumart	Weide	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440997, 5930012
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Trotz Nähe zum Bauwerk geschützt (Garage)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-016
Baumart	Weide	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440990, 5930022
Brusthöhen-Ø	1x40 cm, 1x35 cm, 3x30 cm	Stammumfang	1x126 cm, 1x110 cm, 3x94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Trotz Nähe zum Bauwerk geschützt (Garage)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-017
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440991, 5930026
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-018
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440970, 5930028
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Minimalverletzungen am Stamm		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-019
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440871, 5930040
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-020
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	440861, 5930041
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rt-Nest (Astgabel)		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-021
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440991, 5930068
Brusthöhen-Ø	~45 cm	Stammumfang	~141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-022
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440950, 5930071
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	11	Nummer	11-023
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440867, 5930080
Brusthöhen-Ø	~50 cm	Stammumfang	~157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	12	Nummer	12-001
Baumart	Eiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441003, 5929909
Brusthöhen-Ø	2x55 cm	Stammumfang	2x173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	12	Nummer	12-002
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441016, 5929911
Brusthöhen-Ø	1x20 cm, 3x14 cm, 2x11 cm	Stammumfang	1x63 cm, 3x44 cm, 2x35 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rt-Nest		
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	12	Nummer	12-003
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441031, 5929914
Brusthöhen-Ø	1x20 cm, 1x25 cm, 1x30 cm	Stammumfang	1x63 cm, 1x79 cm, 1x 94cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Div. Astabbrüche		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	12	Nummer	12-004
Baumart	Hasel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440907, 5929917
Brusthöhen-Ø	50 cm	Stammumfang	157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	12	Nummer	12-005
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440940, 5929929
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	12	Nummer	12-006
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440899, 5929931
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	12	Nummer	12-007
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	440903, 5929932
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	13	Nummer	13-001
Baumart	Kiefer	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441131, 5930017
Brusthöhen-Ø	~30 cm	Stammumfang	~94 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Div. Pflegeschnitte zum Weg		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	13	Nummer	13-002
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441140, 5930020
Brusthöhen-Ø	43 cm	Stammumfang	135 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	13	Nummer	13-003
Baumart	Walnuss	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441096, 5930021
Brusthöhen-Ø	~45 cm	Stammumfang	~141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nur noch wenig vital		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	13	Nummer	13-004
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441142, 5930032
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	13	Nummer	13-005
Baumart	Linde	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441144, 5930042
Brusthöhen-Ø	28 cm	Stammumfang	88 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-001
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441160, 5929943
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-002
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441184, 5929946
Brusthöhen-Ø	2x~35 cm	Stammumfang	2x~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-003
Baumart	Kiefer	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441221, 5929950
Brusthöhen-Ø	65 cm	Stammumfang	204 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Div. Pflegeschnitte		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-004
Baumart	Kiefer	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441230, 5929951
Brusthöhen-Ø	1x45 cm, 2x40 cm, 1x30 cm	Stammumfang	1x141 cm, 2x126 cm, 1x94 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Div. Pflegeschnitte		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-005
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441387, 5929954
Brusthöhen-Ø	32 cm	Stammumfang	101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-006
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441357, 5929957
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Apfel		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-007
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441352, 5929957
Brusthöhen-Ø	50 cm	Stammumfang	157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Div. Pflegeschnitte		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-008
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441347, 5929958
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-009
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441342, 5929959
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-010
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441152, 5929969
Brusthöhen-Ø	~52 cm	Stammumfang	~163 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Div. Schnittkanten aus Pflegemaßnahmen (Überwuchs in Schienenraum)		
Baummikrohabitate			
Höhlen	Höhlung an Ausläufer		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-011
Baumart	Erle	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441171, 5929969
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-012
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441173, 5929971
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-013
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441161, 5929972
Brusthöhen-Ø	1x~37 cm, 1x~28 cm	Stammumfang	1x~116 cm, 1x~88 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen	Hexenbesen		
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-014
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441322, 5929974
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechten- und Moosbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-015
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441187, 5929978
Brusthöhen-Ø	~50 cm	Stammumfang	~157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-016
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441319, 5929979
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechten- und Moosbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-017
Baumart	Esche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441189, 5929981
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-018
Baumart	Schwedische Mehlbeere	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441187, 5929982
Brusthöhen-Ø	1x35 cm, 1x30 cm, 1x27 cm	Stammumfang	1x110 cm, 1x94 cm, 1x85 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-019
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441199, 5929989
Brusthöhen-Ø	47 cm	Stammumfang	148 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-020
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441201, 5929992
Brusthöhen-Ø	~45 cm	Stammumfang	~141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-021
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441255, 5930008
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-022
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441251, 5930013
Brusthöhen-Ø	~35 cm	Stammumfang	~110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-023
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441321, 5930015
Brusthöhen-Ø	58 cm	Stammumfang	182 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-024
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441186, 5930015
Brusthöhen-Ø	~40 cm	Stammumfang	~126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Höhlung aus Spannungsriss		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-025
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441321, 5930022
Brusthöhen-Ø	2x30 cm	Stammumfang	2x94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-026
Baumart	Roteiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441279, 5930023
Brusthöhen-Ø	~40 cm	Stammumfang	~126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Roteiche		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-027
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441274, 5930024
Brusthöhen-Ø	~40 cm	Stammumfang	~126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-028
Baumart	Eiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441291, 5930025
Brusthöhen-Ø	~42 cm	Stammumfang	~132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-029
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441322, 5930028
Brusthöhen-Ø	42 cm	Stammumfang	132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-030
Baumart	Schwedische Mehlbeere	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441362, 5930029
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-031
Baumart	Schwedische Mehlbeere	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441342, 5930034
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-032
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441282, 5930042
Brusthöhen-Ø	58 cm	Stammumfang	182 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-033
Baumart	Walnuss	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441349, 5930043
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Ausfaulung in Schnittkante		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-034
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441253, 5930045
Brusthöhen-Ø	55 cm	Stammumfang	173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-035
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441344, 5930047
Brusthöhen-Ø	1x58 cm, 1x50 cm, 1x64 cm	Stammumfang	1x182 cm, 1x157 cm, 1x201 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Schwarzpappel (3 Stämme)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-036
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441341, 5930047
Brusthöhen-Ø	62 cm	Stammumfang	195 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Schwarzpappel		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-037
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441337, 5930048
Brusthöhen-Ø	79 cm	Stammumfang	248 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Schwarzpappel		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-038
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441326, 5930048
Brusthöhen-Ø	58 cm	Stammumfang	182 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Schwarzpappel		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	


Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-039
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441254, 5930048
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-040
Baumart	Pappel	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441335, 5930049
Brusthöhen-Ø	3x45 cm, 1x40 cm	Stammumfang	3x141 cm, 1x126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Schwarzpappel (4 Stämme)		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-041
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441274, 5930049
Brusthöhen-Ø	32 cm	Stammumfang	101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung	Pflaume, 7 cm Öffnung, div. Pflegeschnitte		
Baummikrohabitate			
Höhlen	Spechthöhle		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Rindentaschen durch aufgeplatzte Bereiche		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-042
Baumart	Pappel	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441327, 5930050
Brusthöhen-Ø	2x55 cm	Stammumfang	2x173 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Schwarzpappel		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-043
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441254, 5930053
Brusthöhen-Ø	48 cm	Stammumfang	151 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-044
Baumart	Walnuss	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441257, 5930055
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-045
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441257, 5930057
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Höhlung hinter Pflegeschnitt		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	14	Nummer	14-046
Baumart	Kastanie	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441279, 5930058
Brusthöhen-Ø	78 cm	Stammumfang	245 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-001
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441246, 5929731
Brusthöhen-Ø	42 cm	Stammumfang	132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Vermutlich alter Efeubewuchs		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-002
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441244, 5929731
Brusthöhen-Ø	46 cm	Stammumfang	145 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-003
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441237, 5929732
Brusthöhen-Ø	51 cm	Stammumfang	160 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-004
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441229, 5929733
Brusthöhen-Ø	66 cm	Stammumfang	207 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-005
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441221, 5929734
Brusthöhen-Ø	58 cm	Stammumfang	182 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-006
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441216, 5929734
Brusthöhen-Ø	48 cm	Stammumfang	151 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Halbhöle am unteren Stammtrieb durch Verwachsung		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-007
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441175, 5929734
Brusthöhen-Ø	56 cm	Stammumfang	176 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-008
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441210, 5929734
Brusthöhen-Ø	52 cm	Stammumfang	163 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-009
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441203, 5929734
Brusthöhen-Ø	59 cm	Stammumfang	185 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-010
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441164, 5929735
Brusthöhen-Ø	51 cm	Stammumfang	160 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-011
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441188, 5929735
Brusthöhen-Ø	70 cm	Stammumfang	220 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Halbhöhlen entstanden durch Verwachsungen am Haupttrieb		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-012
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441182, 5929735
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-013
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441196, 5929735
Brusthöhen-Ø	72 cm	Stammumfang	226 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-014
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441237, 5929736
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-015
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441294, 5929736
Brusthöhen-Ø	1x~42 cm, 1x~32 cm, 1x~20 cm	Stammumfang	1x~132 cm, 1x~101 cm, 1x~63 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-016
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441293, 5929739
Brusthöhen-Ø	1x~45 cm, 1x~40 cm	Stammumfang	1x~141 cm, 1x~126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-017
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441218, 5929739
Brusthöhen-Ø	33 cm	Stammumfang	104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Flechtenbewuchs		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-018
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441234, 5929739
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu (üppiger Bewuchs bis in die Krone)		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-019
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441176, 5929740
Brusthöhen-Ø	48 cm	Stammumfang	151 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-020
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441256, 5929740
Brusthöhen-Ø	43 cm	Stammumfang	135 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-021
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441229, 5929742
Brusthöhen-Ø	32 cm	Stammumfang	101 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-022
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441242, 5929743
Brusthöhen-Ø	67 cm	Stammumfang	210 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-023
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441180, 5929745
Brusthöhen-Ø	47 cm	Stammumfang	148 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Ausfaulung an Schnittkante		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-024
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441192, 5929745
Brusthöhen-Ø	69 cm	Stammumfang	217 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-025
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441221, 5929746
Brusthöhen-Ø	42 cm	Stammumfang	132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-026
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441165, 5929747
Brusthöhen-Ø	43 cm	Stammumfang	135 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	2 dicht beieinander		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Flechten		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-027
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441219, 5929748
Brusthöhen-Ø	37 cm	Stammumfang	116 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Bogig gewachsen		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-028
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441162, 5929749
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-029
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441242, 5929750
Brusthöhen-Ø	41 cm	Stammumfang	129 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-030
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441181, 5929752
Brusthöhen-Ø	64 cm	Stammumfang	201 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Mulmhöhle ohne Bodenkontakt		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-031
Baumart	Esche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441217, 5929752
Brusthöhen-Ø	74 cm	Stammumfang	232 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-032
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441163, 5929755
Brusthöhen-Ø	42 cm	Stammumfang	132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-033
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441164, 5929759
Brusthöhen-Ø	94 cm	Stammumfang	295 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse	Auf Südseite Austritt Baumsekret		
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-034
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441180, 5929759
Brusthöhen-Ø	51 cm	Stammumfang	160 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-035
Baumart	Linde	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441206, 5929761
Brusthöhen-Ø	68 cm	Stammumfang	214 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Winterlinde		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-036
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441194, 5929761
Brusthöhen-Ø	94 cm	Stammumfang	295 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-037
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441186, 5929761
Brusthöhen-Ø	78 cm	Stammumfang	245 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-038
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441188, 5929766
Brusthöhen-Ø	67 cm	Stammumfang	210 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Spechtinitial		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-039
Baumart	Linde	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441199, 5929766
Brusthöhen-Ø	69 cm	Stammumfang	217 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-040
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441210, 5929768
Brusthöhen-Ø	66 cm	Stammumfang	207 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-041
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441194, 5929773
Brusthöhen-Ø	65 cm	Stammumfang	204 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Steht schief, gekippt in Richtung NO, div. Pflegeschnitte ohne Ausfaulung		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen	Div. Hexenbesen		
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			


Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-042
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441166, 5929773
Brusthöhen-Ø	74 cm	Stammumfang	232 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-043
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441220, 5929777
Brusthöhen-Ø	63 cm	Stammumfang	198 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-044
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441172, 5929778
Brusthöhen-Ø	1x48 cm, 1x34 cm, 1x24 cm, 1x28 cm	Stammumfang	1x151 cm, 1x107cm, 1x75cm, 1x88 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-045
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441163, 5929778
Brusthöhen-Ø	1x23 cm, 1x20 cm	Stammumfang	1x72 cm, 1x63 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-046
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441163, 5929779
Brusthöhen-Ø	1x28 cm, 1x20 cm, 1x13 cm	Stammumfang	1x88 cm, 1x63 cm, 1x41 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Einzelne Höhlungen		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-047
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441184, 5929780
Brusthöhen-Ø	50 cm	Stammumfang	157 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-048
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441162, 5929782
Brusthöhen-Ø	37 cm	Stammumfang	116 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-049
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441169, 5929784
Brusthöhen-Ø	60 cm	Stammumfang	188 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-050
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441241, 5929787
Brusthöhen-Ø	51 cm	Stammumfang	160 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-051
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441161, 5929789
Brusthöhen-Ø	37 cm	Stammumfang	116 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-052
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441192, 5929790
Brusthöhen-Ø	47 cm	Stammumfang	148 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-053
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441299, 5929791
Brusthöhen-Ø	1x48 cm, 1x38 cm	Stammumfang	1x151 cm, 1x119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Schnittkante ohne Ausfaulung		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-054
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441169, 5929792
Brusthöhen-Ø	1x40 cm, 1x43 cm	Stammumfang	1x126 cm, 1x135 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-055
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441162, 5929794
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-056
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441232, 5929794
Brusthöhen-Ø	1x59 cm, 1x35 cm	Stammumfang	1x185 cm, 1x110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Holzschuppen und angrenzendem Gebäude		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-057
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441176, 5929794
Brusthöhen-Ø	57 cm	Stammumfang	179 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Große Höhlung an abgesägtem Haupttrieb, Höhlung aufwärts offen		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu (auf Seite bis vor Krongabelung aufgewachsen)		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-058
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441163, 5929800
Brusthöhen-Ø	>35 cm	Stammumfang	>110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Div. Spechthöhlen		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Stamm gebrochen		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-059
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441161, 5929806
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-060
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441242, 5929811
Brusthöhen-Ø	39 cm	Stammumfang	123 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Gebäude		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-061
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441159, 5929815
Brusthöhen-Ø	42 cm	Stammumfang	132 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-062
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441243, 5929817
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Nah an Gebäude		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-063
Baumart	Esche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441214, 5929818
Brusthöhen-Ø	54 cm	Stammumfang	170 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-064
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441243, 5929821
Brusthöhen-Ø	48 cm	Stammumfang	151 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-065
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441222, 5929821
Brusthöhen-Ø	47 cm	Stammumfang	148 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Div. Astabbrüche ohne erkennbar wertige Höhlungen		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-066
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441214, 5929825
Brusthöhen-Ø	72 cm	Stammumfang	226 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-067
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441229, 5929825
Brusthöhen-Ø	73 cm	Stammumfang	229 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-068
Baumart	Obstbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441280, 5929828
Brusthöhen-Ø	1x28 cm, 1x25 cm, 1x22 cm	Stammumfang	1x88 cm, 1x79 cm, 1x69 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-069
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441162, 5929829
Brusthöhen-Ø	33 cm	Stammumfang	104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	alter Efeubewuchs		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-070
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441301, 5929832
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-071
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441228, 5929835
Brusthöhen-Ø	47 cm	Stammumfang	148 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-072
Baumart	Roteiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441185, 5929837
Brusthöhen-Ø	73 cm	Stammumfang	229 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung	Roteiche, einzelne Pflegeschnitte		
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Rindenabplatzung am unteren Stamm		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-073
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441239, 5929837
Brusthöhen-Ø	60 cm	Stammumfang	188 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Ausfaulung		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	Nach Schnitt schält sich Rinde ab, Rindentaschen in Entstehung begriffen		
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-074
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441160, 5929838
Brusthöhen-Ø	1x30 cm, 1x29 cm, 1x19 cm	Stammumfang	1x94 cm, 1x91 cm, 1x60cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Größere Hohlraumöffnung am mittleren Stamm		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-075
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441248, 5929839
Brusthöhen-Ø	2x~30 cm	Stammumfang	2x~94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-076
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441169, 5929841
Brusthöhen-Ø	4x~20 cm, 4x<15 cm	Stammumfang	4x~63 cm, 4x<47 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-077
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441255, 5929841
Brusthöhen-Ø	38 cm	Stammumfang	119 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu, Flechten		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-078
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441239, 5929842
Brusthöhen-Ø	2x28 cm	Stammumfang	2x88 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-079
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441158, 5929843
Brusthöhen-Ø	43 cm	Stammumfang	135 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-080
Baumart	Feldahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441284, 5929844
Brusthöhen-Ø	1x36 cm, 1x30 cm, 1x24 cm, 1x20 cm	Stammumfang	1x113 cm, 1x94 cm, 1x75cm, 1x63 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			

Baummikrohabitate	
Höhlen	
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz	
Wucherungen	
Efeu	
Vogelnester (Freibrüter)	
Ausflüsse	

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-081
Baumart	Buche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441177, 5929844
Brusthöhen-Ø	54 cm	Stammumfang	170 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-082
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441235, 5929845
Brusthöhen-Ø	52 cm	Stammumfang	163 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-083
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441252, 5929846
Brusthöhen-Ø	53 cm	Stammumfang	167 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-084
Baumart	Weißdorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441159, 5929847
Brusthöhen-Ø	44 cm	Stammumfang	138 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-085
Baumart	sonst. Laubbaum	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441163, 5929847
Brusthöhen-Ø	<30 cm	Stammumfang	<94 cm
Baumschutz-satzung	Nicht geschützt		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-086
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441238, 5929849
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-087
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441241, 5929850
Brusthöhen-Ø	1x30 cm, 1x24 cm	Stammumfang	1x94 cm, 1x75 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-088
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441241, 5929852
Brusthöhen-Ø	40 cm	Stammumfang	126 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-089
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441161, 5929853
Brusthöhen-Ø	1x58 cm, 1x45 cm	Stammumfang	1x182 cm, 1x141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-090
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441239, 5929856
Brusthöhen-Ø	2x33 cm, 1x30 cm	Stammumfang	2x104 cm, 1x94 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-091
Baumart	Birke	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441223, 5929857
Brusthöhen-Ø	54 cm	Stammumfang	170 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-092
Baumart	Spitzahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441175, 5929857
Brusthöhen-Ø	1x40 cm, 1x34 cm	Stammumfang	1x126 cm, 1x107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-093
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441215, 5929862
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-094
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441237, 5929863
Brusthöhen-Ø	45 cm	Stammumfang	141 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-095
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441234, 5929867
Brusthöhen-Ø	39 cm	Stammumfang	123 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	




Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-096
Baumart	Hainbuche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441161, 5929869
Brusthöhen-Ø	33 cm	Stammumfang	104 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-097
Baumart	Eiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441167, 5929870
Brusthöhen-Ø	87 cm	Stammumfang	273 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-098
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441227, 5929871
Brusthöhen-Ø	34 cm	Stammumfang	107 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-099
Baumart	Eiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441208, 5929875
Brusthöhen-Ø	43 cm	Stammumfang	135 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-100
Baumart	Eiche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441174, 5929876
Brusthöhen-Ø	47 cm	Stammumfang	148 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)	Mb-/Rk-Nest		
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	






Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-101
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441164, 5929876
Brusthöhen-Ø	1x35 cm, 1x28 cm	Stammumfang	1x110 cm, 1x88 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	
			


Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-102
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441223, 5929880
Brusthöhen-Ø	35 cm	Stammumfang	110 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-103
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441167, 5929881
Brusthöhen-Ø	41 cm	Stammumfang	129 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu			
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-104
Baumart	Esche	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441224, 5929881
Brusthöhen-Ø	48 cm	Stammumfang	151 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-105
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441175, 5929883
Brusthöhen-Ø	52 cm	Stammumfang	163 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			

Fotodokumentation	
Habitus	Struktur
	

Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-106
Baumart	Esche	Koordinate$_{\text{UTM Z32 N}}$	441197, 5929884
Brusthöhen-Ø	36 cm	Stammumfang	113 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	x		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen	Ausfaulung an Schnittkante		
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	





Kopfdaten			
Abschnitt	15	Nummer	15-107
Baumart	Bergahorn	Koordinate$_{UTM\ Z32\ N}$	441217, 5929886
Brusthöhen-Ø	37 cm	Stammumfang	116 cm
Baumschutz-satzung	Geschützt gem. § 3 Baumschutzsatzung Stadt Wilhelmshaven		
Habitatbaum	-		
Beschreibung			
Baummikrohabitate			
Höhlen			
Stammverletzungen, freilieg. (Tot-)Holz			
Wucherungen			
Efeu	Efeu		
Vogelnester (Freibrüter)			
Ausflüsse			
Fotodokumentation			
Habitus		Struktur	



